

الرقم التسلسلي للوثيقة:  
2502708144602427897

تاريخ الفحص:  
26-02-2025 | 27-08-1446

الخدمة:  
الفحص الفني الدوري

جهة الفحص:  
الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات

موقع الفحص:  
الرياض ١ - طريق الدمام

رقم المسار:  
04

رقم الفاحص:  
68639, 70919

رقم الملصق:  
2501147393

رقم المحاولة:  
2

هذه الوثيقة صالحة حتى

26-02-2026 | 09-09-1447

نتيجة الفحص

الفحص الخارجي: إجتنياز

فحص الانحراف الجانبي:

فحص الفرامل: إجتنياز

فحص الإضاءة الامامية:

فحص العادم / دخان الديزل:

الفحص السفلي: إجتنياز

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة فرصتين

لإعادة الفحص خلال

14 يوم عمل من تاريخ ووقت

الفحص الأول.

The vehicle's owner has the

right of two re-inspections

within 14 working days

starting from the date and

time of the first inspection.

يمكنك الاطلاع علي كافة

نقاط الفحص من خلال الرابط

التالي vi.vsafety.sa

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات



MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

س.ت: ٠٦-٧٩١٠١٠١

بيانات المركبة

رقم اللوحة:	1847VGA	رقم الهيكل:	JTDBZ42E69J07970
الشركة الصانعة:	تويوتا	سنة الصنع:	2009
طراز المركبة:	كورولا	اللون:	فضي
قراءة العداد:	425898	الرقم التسلسلي:	217451900

تفاصيل نتيجة الفحص

فحص الانحراف الجانبي

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
نتيجة الانحراف الجانبي	7.0م/كلم	45.0م/كلم

فحص الفرامل

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
كفاءة الفرامل الامامية	50.0%	45.0م/كلم
نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية	5.0%	8.0م/كلم
نسبة الاحتكاك للفرامل الامامية	6%	20.0م/كلم
كفاءة الفرامل الخلفية	60.0%	45.0م/كلم
نسبة عدم التوازن للفرامل الخلفية	8.0%	8.0م/كلم
نسبة الاحتكاك للفرامل الخلفية	2%	20.0م/كلم
كفاءة فرامل اليد	45.0%	20.0م/كلم

فحص الإضاءة الامامية

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
قياس شدة الاضاءة يمين		
قياس انحراف الإضاءة يمين (اعلى/اسفل)		
قياس انحراف الإضاءة يمين (يمين/يسار)		

فحص غازات العادم / دخان الديزل

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
نسبة أول اكسيد الكربون		
نسبة كثافة الدخان		

