

الرقم التسلسلي للوثيقة:  
2502502144702425359

تاريخ الفحص:  
19-08-2025 | 25-02-1447

الخدمة:  
الفحص الفني الدوري

جهة الفحص:  
الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات

موقع الفحص:  
الرياض ١ - طريق الدمام

رقم المسار:  
04

رقم الفاحص:  
68639, 70919

رقم الملصق:  
2501147469

رقم المحاولة:  
2

هذه الوثيقة صالحة حتى

19-08-2026 | 06-03-1448

### نتيجة الفحص

الفحص الخارجي:

فحص الانحراف الجانبي:

فحص الفرامل:

فحص الإضاءة الامامية:

فحص العادم / دخان الديزل:

الفحص السفلي:

### ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة فرصتين

لإعادة الفحص خلال

14 يوم عمل من تاريخ ووقت

الفحص الأول.

The vehicle's owner has the  
right of two re-inspections  
within 14 working days  
starting from the date and  
time of the first inspection.

يمكنك الاطلاع علي كافة  
نقاط الفحص من خلال الرابط  
التالي [vi.vsafety.sa](https://vi.vsafety.sa)

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات



MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

س.ت. ٦-٧٩١٠١٠١

### بيانات المركبة

رقم اللوحة:	5464AVJ	رقم الهيكل:	AKFJDLF514514FDFD564
الشركة الصانعة:	فولفو	سنة الصنع:	2022
طراز المركبة:	رأس	اللون:	أبيض
قراءة العداد:	599718	الرقم التسلسلي:	254215415

### تفاصيل نتيجة الفحص

#### فحص الانحراف الجانبي

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
نتيجة الانحراف الجانبي	7.0م/م	كلم

#### فحص الفرامل

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
كفاءة الفرامل الامامية	%50.0	45.0≤
نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية	%5.0	8.0≥
نسبة الاحتكاك للفرامل الامامية	%6	20.0≥
كفاءة الفرامل الخلفية	%60.0	45.0≤
نسبة عدم التوازن للفرامل الخلفية	%5.0	8.0≥
نسبة الاحتكاك للفرامل الخلفية	%2	20.0≥
كفاءة فرامل اليد	%45.0	20.0≤

#### فحص الإضاءة الامامية

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
قياس شدة الاضاءة يمين		
قياس انحراف الإضاءة يمين (اعلى/اسفل)		
قياس انحراف الإضاءة يمين (يمين/يسار)		

#### فحص غازات العادم / دخان الديزل

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
نسبة أول اكسيد الكربون		
نسبة كثافة الدخان		

