

الرقم التسلسلي للوثيقة:
2500403144702422507

تاريخ الفحص:
27-08-2025 | 04-03-1447

الخدمة:
الفحص الفني الدوري

جهة الفحص:
الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات

موقع الفحص:
وادي الدواسر

رقم المسار:
04

رقم الفاحص:
68639, 70919

رقم الملصق:
2501147919

رقم المحاولة:
2

هذه الوثيقة صالحة حتى

27-08-2026 | 14-03-1448

نتيجة الفحص

الفحص الخارجي: إجتيار

فحص الانحراف الجانبي:

فحص الفرامل: إجتيار

فحص الإضاءة الامامية:

فحص العادم / دخان الديزل:

الفحص السفلي: إجتيار

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة فرصتين

لإعادة الفحص خلال

14 يوم عمل من تاريخ ووقت

الفحص الأول.

The vehicle's owner has the

right of two re-inspections

within 14 working days

starting from the date and

time of the first inspection.

يمكنك الاطلاع علي كافة

نقاط الفحص من خلال الرابط

التالي vi.vsafety.sa

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات



MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

س.ت. ٦-٧٩١٠١٠١

بيانات المركبة

رقم الهيكل:	7841AJE	رقم اللوحة:	رقم الهيكل:
سنة الصنع:	مرسيدس	الشركة الصانعة:	سنة الصنع:
اللون:	رأس	طراز المركبة:	اللون:
الرقم التسلسلي:	1415412	قراءة العداد:	الرقم التسلسلي:

تفاصيل نتيجة الفحص

فحص الانحراف الجانبي

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
نتيجة الانحراف الجانبي	7.0م/كلم	

فحص الفرامل

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
كفاءة الفرامل الامامية	50.0%	45.0≤
نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية	5.0%	8.0≥
نسبة الاحتكاك للفرامل الامامية	6%	20.0≥
كفاءة الفرامل الخلفية	60.0%	45.0≤
نسبة عدم التوازن للفرامل الخلفية	8.0%	8.0≥
نسبة الاحتكاك للفرامل الخلفية	2%	20.0≥
كفاءة فرامل اليد	45.0%	20.0≤

فحص الإضاءة الامامية

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
قياس شدة الاضاءة يمين		
قياس انحراف الإضاءة يمين (اعلى/اسفل)		
قياس انحراف الإضاءة يمين (يمين/يسار)		

فحص غازات العادم / دخان الديزل

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
نسبة أول اكسيد الكربون		
نسبة كثافة الدخان		

